

(189)

三次元表示法の精度における展開次数の影響

(極点図の定量化と三次元表示法 - II)

神戸製鋼所 滝田基礎研究所 小川 院部 相島 誠明
福永 敏郎

1. 緒言

集合組織解析の有効な手段としての三次元表示法を確立するにあたり、前報において、原データである極点図の精度向上を試みた結果について報告したが、三次元表示法を用いる場合のもう一つの誤差である展開打ち切りの誤差についてさらに検討を加えたので、今回はその結果について報告する。

2. 試料および実験方法


試料は前報に用いた $Fe-0.02\text{wt}\%C$ 合金の冷延板と焼鍛板、および集合組織化委員会より配布された共通試料(Al-キルド鋼板)で、研削と化学腐蝕により板の中心部より $0.04 \sim 0.1\text{mm}$ の板を採取し、(110), (200), (211), (222)の4面の極点図を作製した。測定は反射法は Scheraga 法、透過法は Decker-Lankford 法を行った。この極点図を原データとして、Bunge, Roe の手法により電子計算機を用いて三次元表示計算を行った。前報においては展開次数を 22 次に固定したが、今回は 34 次まで変化させ、その結果について検討した。

3. 結果および考察

前報の結果より、三次元表示法の精度は、原極点図の精度に著しく影響されることはわかった。原極点図の注意深い測定の後に、三次元表示法における展開次数を 22 次で打ち切りと、主方位成分の弱い共通試料と、強い $Fe-0.02\text{wt}\%C$ 合金での結果は異なり、前者においてはどのようす組み合せの極点図を用いてもよく一致した結果が得られるが、後者では極点図の組み合せをかえると弱い方位成分に変化がみられた。展開次数を 34 次まで変化させた

時の極点図の標準偏差 σ_f と Morris, Leckler の方法により求めた三次元表示法の標準偏差 σ_w の変化の様子を図 1, (a), (b) に示す。共通試料だけ σ_f, σ_w とともに、16 次 \rightarrow 18 次で大きな変化がみられるが、その後の変化は小さい。 σ_f は (222) 極点図の精度は他間に比べて極端に悪く、展開次数を上げても改善されない。このようすが実用鋼にみられるような弱い主方位の試料では展開次数を 18 次で十分であることをわかる。

$Fe-0.02\text{wt}\%C$ 冷延試料では、 σ_f, σ_w ともに 34 次まで大きく減少し、30 次で共通試料の 22 次の場合と同程度に近づく。この試料では 22 次の展開打ち切りで十分であることがわかる。(222) 極点図の精度はこの試料においても悪く、これは (222) 極点図の測定の際の S/H 比の悪さによる。(222) 極点図を用いると σ_w は大きくなる。以上より測定可能な試料の主方位の強さと実験誤差とを考慮して、展開次数を上げることはないが、三次元表示法の精度向上が図れることがわかる。

図 1. 展開次数 (λ) と標準偏差 (σ_f, σ_w) の関係