

(103) 669.046.554: 669.787: 669.141.24/.3;  
 吹止溶解酸素による厚板 Si セミキルド鋼の脱酸コントロール  
 (酸素濃淡電池の製鋼作業への適用)

新日本製鐵株 広畠製鐵所 熊井 浩, 松永 久, 佐伯 毅  
 ○石倉勝彦, 二杉憲造

1. 緒言; エアー標準極型酸素濃淡電池を利用した厚板 Si セミキルド鋼の製造については既に報告したが、この場合、脱酸計算が複雑であるため手動計算が困難となり、また、別に温度測定が必要となるために現場作業に不都合であった。その後、酸素濃淡電池の改良、コンピューターの導入によって吹止溶解酸素による厚板 Si セミキルド鋼の脱酸コントロールがオンラインで可能となった。以下にその内容について報告する。

2. コンピューター・システム; 溶解酸素の測定には、

Y社-新日鐵広畠で共同開発した酸

化クロム標準極型酸素濃淡電池 (HY-OP) を使用した。図 1 に、吹止溶解酸素による厚板 Si セミキルド鋼の脱酸コントロールのフローを示す。HY-OP 測定を行い、脱酸設定盤で頭部形状の選択を行えば、自動的にコンピューターで溶解酸素量、脱酸剤投入量を計算し、デジタル表示を行う。

3. 操業結果; 最適脱酸度を得る成品 C,Mn 目標別溶解酸素量と脱酸剤添加量の関係を求め、コンピューターの基本式とした。

成品 C,Mn 目標 0.15%~0.22%, 0.60%~1.10% の厚板 Si セミキルド鋼について、吹止溶解酸素による脱酸コントロールを行った。

図 2 に、酸素濃淡電池を使用した場合と使用しない場合について、頭部形状の分布を示す。

HY-OP を使用した場合、基準 0 で頭部形状 C に 70% をコントロール出来る。一方 HY-OP を使用しない場合基準 0 で頭部形状 C に 40% しかコントロール出来ず、しかも基準 2 のチャージ発生率は 16% となっている。図 3 に、脱酸コントロールの径時変化を、図 4 に、欠陥発生率の径時変化を示す。

HY-OP 使用後、非常に精度良い脱酸コントロールが可能となり、欠陥発生率は著しく減少している。

4. 結言; 吹止溶解酸素による厚板 Si セミキルド鋼の脱酸コントロールをオンラインで行った結果、精度良い脱酸コントロールが可能となり、しかも欠陥発生率の著しい減少を得た。

参考文献 1)熊井, 有馬, 佐伯; 第 86 回講演概要集, S438, 164




図 1. 吹止溶解酸素による厚板 Si キルド鋼の脱酸コントロールフロー




図 2. 頭部形状の分布




図 3. 脱酸コントロールの径時変化




図 4. 欠陥発生率の径時変化  
 (時期 I を 1.0 とした場合の指標表示)