

住友金属 和歌山製鉄所 小山朝良 山本一博  
 ○花木幸男 矢間孝一  
 中央研究所 廣島龍夫

1. 緒言 高炉減産下にあっては焼結鉱品質管理がより重要となってきているが、内でも還元粉化率(RDI)の管理はさらに重要性を増してきている。このRDへの影響因子としては従来より成品中の $\text{FeO}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ , スラグ量等が知られており、当所に於てもこれらの因子を管理することによりRDの管理を行なっている。本報告は操業管理用の成品 $\text{FeO}$ 値を化学分析値(化学 $\text{FeO}$ と記す)からマグメーター値(マグ $\text{FeO}$ と記す)に切り換えて、RD管理が一層向上したのでその経緯及び結果について報告する。

2. 成品 $\text{FeO}$ 分析方法の変更 還元粉化は $\alpha\text{Fe}_2\text{O}_3$ から $\text{Fe}_3\text{O}_4$ への移行時に結晶構造が変化してクラックが生じる為に起る現象であり、この事よりRD管理用としての成品 $\text{FeO}$ は結晶質の $\text{Fe}_3\text{O}_4$ を精度良く分析するものでなければならない。しかし実際の焼結鉱中の $\text{Fe}_3\text{O}_4$ は焼結反応より考えて $\text{Fe}_{x}\text{O} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ であり、化学分析法では $x$ 値により $\text{Fe}^{++}$ 量に変化が生じると考えられる事、及び $\text{Fe}_3\text{O}_4$ 以外に含まれる $\text{FeO}$ についてもカウントする事により、図1(右側)に示す如く $\text{Fe}_3\text{O}_4$ そのものの分析には適しない。 $\text{Fe}_3\text{O}_4$ そのものを分析定量する方法としてはX線回折法が一番適しているが迅速性、作業性等の面より $\text{Fe}_3\text{O}_4$ の強磁性を利用したマグメータ法に着目し種々の検討をした。その結果  
 1) 雰囲気温度差による発振器周波数の変動防止  
 2) 供試料粒度調整による填充密度の一定化等の測定機、供試料両面での対策を実施し、図1(左側)に示す如くX線回折と同程度の分析精度を有するマグメーターの開発に成功し、操業管理用に設置した。

3. 操業結果 図2にRDとマグ $\text{FeO}$ 、化学 $\text{FeO}$ との関係を示す。これから明らかなようRD管理には化学 $\text{FeO}$ よりもマグ $\text{FeO}$ の方が適していることが判る。表1に成品 $\text{FeO}$ 値の管理値を化学 $\text{FeO}$ からマグ $\text{FeO}$ に切り換えた前後の操業結果を示す。

切り換え後マグ $\text{FeO}$ の目標レベルを設定し、コークス配合率、原

料 $\text{FeO}\%$ 、ヒートバターン等を管理して設定値の保持に努め

た結果マグ $\text{FeO}$ は安定しRDも安定させることができた。

4. 結言 成品 $\text{FeO}$ 値の管理値を化学分析値からマグメーター値に切り換えRD管理が一層向上し、当所で開発設置したマグメーターは焼結鉱品質管理に大いに寄与している。




図1 X線回折 $\text{FeO}$ とマグ $\text{FeO}$ 、化学 $\text{FeO}$ との関係




図2 RDとマグ $\text{FeO}$ 、化学 $\text{FeO}$ との関係

表1 操業結果の比較

管理値の切り換え	前	後
化学 $\text{FeO}\%$ $\sigma$	0.35	0.30
マグ $\text{FeO}\%$ $\sigma$	0.38	0.22
RD I $\bar{x}$	36.8	36.3
(-3mm%) $\sigma$	3.3	2.2