

(129)

連鑄低合金鋼における焼入性のバラツキについて

新日鉄 室蘭製鉄所 岡 栄一 小峰善夫
○小野秋男 小川敏文

I. 緒 言 : 低合金鋼(肌焼鋼、強靱鋼)は焼歪の低減等のニーズから、焼入性のバラツキ(チマージ間+鋼塊内(以下チマージ内))を小さく管理することが要求される。このバラツキの中のチマージ間バラツキについては取鋼での成分調整技術等が適用されているが、チマージ内バラツキについては鋼塊凝固時の正負偏析にかかわる問題であり、その抜本的な解決はかなり困難である。

そこで、我々は成分偏析が小さく、焼入性のバラツキが小さいと考えられる連鑄枝に着目し、鋼塊枝との比較調査を行った。結果、予想どおり連鑄枝は鋼塊枝に比較しバラツキが小さく優れていることを確認したので報告する。

II. 試験方法

1. 供試枝: 供試枝を表1に示す。プロパー鋼塊5.5^tの他に、バラツキが小さいと言われている2.5^tの小型鋼塊を加えた。

2. ジョミニ試験: JISの試験方法ではφ30に鍛造(圧延)し試験片(φ25)を採取するため、表面付近におけるバラツキが調査できない。従って、今試験ではφ60^{mm}の丸鋼に圧延し、図1に示すA~Dの4位置から試験片を削出してチマージ内バラツキを調査した。

III. 結果と考察 : 連鑄枝の鑄造初期、中期、末期および鋼塊枝のT(トップ)、M(ミドル)、B(ボトム)についてジョミニ試験を行いJ₉^{mm}について整理した結果を図2に示す。

鋼塊枝は、削出し位置AからDへ行くに従いT、M、Bのバラツキは大きくなる。これはトップの正偏析、ボトムの負偏析が原因であり、特にボトムの負偏析がバラツキを大きくしている。また、鋼塊単重5.5^tに比較し2.5^tはバラツキが小さい傾向にあるが、その差は小さく5^tクラスの鋼塊を2~3^tクラスの小形鋼塊にしても顕著な改善は望めない。

一方、連鑄枝は、どの削出し位置においてもバラツキは小さい。従って、連鑄枝と鋼塊と比較すると、削出し位置A、B(表面側)ではほとんど差がないが、削出し位置C、D(中心側)では差が認められ連鑄枝のバラツキが小さい。

以上のような傾向はジョミニ試験片を採取した同位置をチエック分析し、DI値で整理した図3からも鋼塊枝に比較し連鑄枝はバラツキが小さいことが確認できる。

IV. ま と め : 焼入性のチマージ内バラツキについては鋼塊枝より連鑄枝が小さく優れていることを確認した。

なお、この結果から焼入性のバラツキがシビアに要求される、例えば肌焼鋼等には鋼塊(小形枝)よりむしろ連鑄枝が適していると考えられる。

表1. 供試枝

規格	種類	単重	ディメンション	供試枝採取部位
SCM3	連鑄	—	247×300	初期・中期・末期
	鋼塊	2.5 ^t	450×450×1600	T, M, B
		5.5 ^t	477×645×2460	T, M, B




図1. ジョミニ試験片削出し位置




図2. チマージ内ジョミニ値のバラツキ(J₉^{mm})




図3. チマージ内DI値のバラツキ