

(149)

溶融転炉スラグの還元挙動について

神戸製鋼所 中央研究所 成田貴一 尾上俊雄 ○高田仁輔

1. 緒言： 転炉スラグの大量処理法としては、風化崩壊を防止して土木建築材料に向ける一方、その構成成分に着目して造渣剤、セメント原料への再利用、有価金属の回収などが試みられている。還元処理法についても検討されているが¹⁾、著者らはスラグの保有する顕熱を有効に活用する上からも溶融状態での還元処理に着目し、その第1歩として種々の還元剤を使用して還元挙動および還元スラグの鉱物相などを明らかにした。

2. 実験方法： 試料は神戸製鉄所のスラグヤードで冷却固化した転炉スラグを母スラグとして、 SiO_2 および高炉スラグを添加して塩基度を 1.5~4.5 に調整した。還元剤としては主として黒鉛を用い、銑鉄、カーバイト、都市ガスなどについても検討し、温度は 1500~1600°C で黒鉛るっぽ中で溶解した。実験は 70g の溶融スラグから逐次その一部を採取する方法と、5 g のスラグを溶解するバッチ形式について実施した。鉱物相は X 線回折および EPMA により解析した。

3. 結果および考察：

- 還元速度は塩基度の低下にしたがい大きくなり、その効果は SiO_2 よりも高炉スラグの添加の場合に顕著であり、メタルの分離性もよい。(Fig. 1) Fe への見掛けの還元速度はほぼ1次反応である。
- スラグの化学成分の変化は FeO が優先的に還元され、 TFe が約 3% 以下になると P_2O_5 の還元が急速に進行する。(Fig. 2) これとともに MnO の還元も起こり、 TiO_2 および SiO_2 も一部還元される。
- 還元とともに鉱物相の挙動は Fe の固定相である dicalcium ferrite (以下 C_2F) の消滅および wüstite (f) の組成の変化がみられ、これらの相から排出された成分が他の相の成分の分配に影響を与える。高塩基度試料では主要相の tricalcium silicate (C_3S) および dicalcium silicate (C_2S) が増大し、多量の divalent oxides を固溶した lime (C) および tricalcium aluminate (C_3A) が出現する。 SiO_2 を添加した場合、C は消失し、 CaO および MnO を固溶した periclase (M) が晶出し、さらに塩基度の低下により silicate は C_2S の単相となり、 P_2O_5 が約 0.5% 以下になると β から γ へ転移する。(Fig. 3) 高炉スラグを添加した場合、上記の外に Melilite, 固溶成分の少い M などがみられ、さらに添加量が増すと C_2S は MgO を多量に固溶した α' - C_2S へと変化し、また、M も主要相となつた Melilite 中で固定される。

1) 塩見純雄、佐野信雄、松下幸雄：鉄と鋼、63(1977)、P1520




図1. スラグ中のT-Feの変化




図2. スラグ中の鉄およびリンの挙動




図3. スラグ中の鉱物相の変化