

(414) 2.25Cr-1Mo鋼の水素侵食による気泡におよぼす

元素 P, Sn, As, Sb, Si, Cu の影響

川神戸製鋼 中央研究所

○ 酒井 忠迪

加古川製鉄所

梶 晴男

1. 緒言： 高温高圧の水素を収容する多くの圧力容器に使用される厚鋼材は、水素侵食と呼ばれる材質劣化に対する抵抗性を持たなければならない。このためには Cr と Mo の添加が有効であり、苛酷な水素環境下では 2.25Cr-1Mo 鋼が使用されるが、この鋼においても微量の不純物諸元素や Si, Cu の多少によって耐水素侵食性が著しく異なることを見い出したので報告する。

2. 試験方法： 水素侵食を

特徴づけるのは、別¹⁾に報告したように主に粒界上の炭化物界面から発生し成長するメタン気泡である。そこで表 1 に示す種々の 2.25Cr-1Mo 鋼を 570 °C, 320 気圧の水素中に 320~500 h 保持したあと 77 °K で破壊し、粒界に発生した気泡の

表 1. 供試材の化学組成 wt.%

steel	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Mo	Al	Sn	As	Sb	N	O
R	0.13	0.27	0.49	0.003	0.015	0.005	2.22	0.97	0.019	0.001	0.003	0.001	0.0052	0.0017
P	0.15	0.26	0.49	0.016	0.016	0.005	2.26	0.99	0.020	0.001	0.003	0.001	0.0051	0.0013
SN	0.14	0.26	0.49	0.004	0.016	0.005	2.23	0.98	0.019	0.016	0.003	0.001	0.0053	0.0018
SN'	0.15	0.26	0.49	0.003	0.018	0.005	2.27	0.99	0.020	0.010	0.003	0.001	0.0056	0.0013
AS	0.14	0.26	0.47	0.002	0.008	0.005	2.30	0.96	0.008	0.001	0.012	0.001	0.0065	0.0019
Sb	0.13	0.26	0.46	0.002	0.009	0.005	2.30	0.97	0.014	0.001	0.001	0.016	0.0047	0.0012
CU	0.14	0.25	0.47	0.003	0.009	0.197	2.42	0.99	0.017	0.001	0.001	0.001	0.0049	0.0031
Σ	0.15	0.25	0.49	0.009	0.016	0.005	2.20	0.99	0.022	0.008	0.008	0.010	0.0044	0.0022
$\Sigma C'$	0.15	0.25	0.48	0.008	0.007	0.079	2.27	0.98	0.020	0.008	0.007	0.008	0.0048	0.0018
ΣC	0.12	0.26	0.50	0.013	0.014	0.200	2.19	0.99	0.016	0.008	0.012	0.008	0.0054	0.0020
(LowSi)	0.11	0.06	0.48	0.012	0.012	0.200	2.38	0.99	0.016	0.010	0.010	0.011	0.0054	0.0016

密度と直径を走査形電顕で測定することにより耐水素侵食性を評価した。

3. 結果： ① 不純物量が少なく Si を添加した基準材 R に対し Sn 含有鋼 SN の気泡密度と直径はそれぞれ 2.7 倍, 1.15 倍である。② Sb 含有鋼 SB の気泡密度は基準材 R の 2~3 倍であるが、気泡直径は小さく 0.8 倍である。③ P あるいは As 含有鋼 P, AS の気泡密度は基準 R の 0.75~0.5 倍である。一方気泡直径は基準材 R と同じである。④ P と As は、しかしながら、Sn と Sb の影響を緩和することはできない。⑤ Si 量が異なる（ただし不純物量と Cu が多い） ΣC と ΣC (LowSi) を比較すると、Si の多い前者の気泡密度と直径は、後者の 1.3 倍, 1.4 倍である。⑥ Cu を含有した場合気泡直径は増大するが、気泡密度は不純物元素量に依存して増減する。⑦ あらかじめ焼もどし脆化処理を行なうと、P 含有鋼の気泡密度はさらに減少し、気泡直径も小さくなるが、Sn 含有鋼のそれらがいっそう大きくなることは無い。⑧ 以上の諸現象は、基本的に、これらの元素が吸着をとおして気泡の表面エネルギーに与える影響によって解釈することができる。




写真 1. 保持時間
500 h 後の、粒界
泡を示す走査電顕写
真。 SN 材は気泡
の合体ないし表面拡
散によって溶融模様
を呈している。

5 μ