

## (471) 13Cr-3.8Ni 鋳鋼の焼もどし後の靭性劣化機構と化学成分の影響

株日本製鋼所 室蘭製作所 研究部

○岩瀬義孝 沢田 進

## 1. 緒 言

水力発電用ランナー材等に用いられている 13Cr-3.8Ni 鋳鋼は、強度と靭性のバランスを得るために通常、焼ならし後 580°C~630°C の温度領域で焼もどしされているが、これらの焼もどし温度から徐冷すると靭性が劣化する。本研究は 13Cr-Ni 鋳鋼の、このような靭性劣化機構を明らかにするとともに Si および Mo の影響を調べたものである。

## 2. 試験方法

供試材は表 1 に示す基本成分の下に、Si, Mo を  $\text{tr} \sim 0.50\%$  の範囲内で変動させたもので、大気中の高周波炉で溶製し、Y ブロック砂型に鋳込んだ。各供試材は焼鈍後 940°C のオーステナイト化温度から  $50\text{°C}/\text{hr} \sim \text{WQ}$  の種々の冷却速度で冷却した。さらに焼もどし温度を 400°C~650°C とし、焼もどし温度からの冷却速度を  $5\text{°C}/\text{hr} \sim \text{WQ}$  の範囲で等速または段階的に冷却したのち、シャルピー衝撃試験および引張試験に供した。衝撃試験後走査電顕により破面観察を、また引張試験前後の相変化を X 線ならびに透過電顕により行なった。

## 3. 試験結果

- (1) 焼もどし温度から徐冷すると降伏点、引張強さが上昇する(図 1)、一方伸び、絞りが低下する。また靭性も劣化し、シャルピー衝撃試験の脆性破壊は劈開破面から粒界破面を呈するようになり、FATT が上昇する。
- (2) このような徐冷による靭性の劣化は可逆的であり、焼もどし温度に短時間再加熱後急冷すると靭性は回復するが、降伏点、引張強さも低下する。
- (3) 靄性の劣化は焼もどし析出  $\gamma$  中に固溶している C, N が 500°C 付近までの徐冷過程で溶解度の減少により  $\gamma$  粒界へ排出されることと、Ms 以下の徐冷により不安定な残留  $\gamma$  となることに因る。

(図 2)

- (4) Mo 添加および Si 量の低減は C, N の  $\gamma$  粒界への排出を抑制し、靄性劣化を軽減する。

(図 1)





図 2 焼もどし温度からの徐冷過程で起る靄性劣化

図 1 焼もどし温度と  $\gamma_R$ , ΔY.S. および  $\Delta FATT$  との関係