

(120) 連鉄スラブの表面縫割れに関する一考察

川崎製鉄 千葉製鉄所 反町健一

1. 緒言

連鉄スラブの表面縫割れは、モールド内で発生し、モールドパウダーの部分的過剰流入または部分的エアーギャップの生成によるスラブ幅方向の冷却不均一が主原因であると言われている。

本報告では、スラブ幅方向の伝熱解析と応力解析から、上記縫割れ発生のメカニズムを定量的に考察した。

2. 伝熱解析 モールド内のトータル伝熱抵抗(R_T)は次の式で示される。

$$R_T = R_M + R_2 = \eta / (T_{solidus} - T_{water}) \quad R_2 = d_p / K_p$$

η : モールド内熱流束, $T_{solidus}$: 鋼の凝固温度, T_{water} : モールド冷却水温度

d_p : モールドパウダー厚さ, K_p : パウダーの熱伝導度(3.0 Kcal/m·hr·°C)

すに実測値を代入して R_T を求め正常部のパウダー厚さ(0.2 mm)を用いて R_M を求めると、過剰流入部の R_T はパウダー厚さの関数として得ることができ。伝熱解析から得られたスラブの表面温度推移を図1に示した。パウダー厚さ1.2 mm の過剰流入の場合、9 secまでの放熱量は正常部の約75%に減少する。

3. 応力解析 応力解析は湯面から6~9 secの位置を行い、計算方法は有限要素法の弾塑性応力解析を用いた。高温強度としては $\dot{\epsilon} = 1 \times 10^{-3} / \text{sec}$ の純鉄の値を用いた。

(1) 热応力の影響 過剰流入部のパウダー厚さが 0.8 mm ~ 1.2 mm の場合でも、温度不均一による熱応力を求めると、凝固前面歪は 0.003% と非常に小さい。

(2) 錆片へモールド間まさつ抵抗の影響 広幅スラブほど縫割れが発生しやすいことから、錆片へモールド間のまさつ抵抗力を無視できないと考え、まさつ係数として 0.5 を用いた結果、過剰流入部の歪は 0.008% が得られた。

(3) 溶質元素の影響 一般鋼は溶質元素を多量に含み、これら溶質元素が凝固点直下の高温強度を低下させることが知られている。ここでは、1340 °C 以上の一般鋼の強度は純鉄の RFAC 倍であると仮定する。RFAC と過剰流入部の凝固前面歪の関係を図2に示した。RFAC として 0.1~0.2 を考えると凝固前面歪は 0.2% 以上の値が得られ、割れ発生の可能性のある事が示された。縫割れに及ぼす錆造速度、スラブ幅、幅方向の割れ発生頻度についても操業知見を定量的に言及し、まさつ抵抗の影響の大きい事が示唆された。




図-1 スラブ表面温度に及ぼす過剰流入の影響




図-2 過剰流入時の歪に及ぼす高温強度の影響