

川崎製鉄㈱ 千葉製鉄所 ○中村勝美 大西廣 工藤敏夫
佐藤国浩 柿原節雄

1. 緒 言

連続鉄造に於て自動化、高速化が進み、設備メンテナンス情報も連続的に遠隔に、管理・監視する必要に迫られて来た。千葉3CCでは、計装プロセスCPU¹⁾を使い操業監視同様一部のものはCRT表示しハードコピー可能とした。(1)ロール間隔、アライメント計測結果、(2)ユニット毎のスラブの通過トン数とモールド銅板毎のチャージ数、(3)作動油のタンク油面、(4)マーカーシーケンス故障部位、(5)グリース分配弁詰り部位、(6)冷却系主管弁、非常タンク系各弁の開閉状態、(7)油圧ポンプ、ピンチロール圧力制御系の異常監視。これら今回開発したシステムのうち(1)～(4)の概要を報告する。

2. メンテナンス情報管理システム

(1) ロール間隔とアライメント管理、Fig-1にて示す様に管理値内にあるか否かの監視を行ないTable-1にて、それらの数値をロール通過トン数と摩耗量を計装CPUで換算、ロール管理をする。

(2) モールド銅板毎の通過チャージ数管理、Table-1と同様に操業情報と銅板の修理情報を織り込んで、銅板の機歴管理を行つている。

(3) 油圧装置の油面管理、Fig-2の如く日々のタンク減量と補給量、タンク管理レベルをCRT表示




Fig-1. CRT display of roll gap & alignment

Table-1. Control of SEGMENT Roll

	トリックガップ	No.	ツカム	チャージ	ツーカトン数	ギャップモクヒョウ	ジャッキ	ヘンサ	キヨウチ	アライメント
F/R	0.805	01	(..	676-	74040)	(238.0)	0.0	****	(0.5)	(0.5)+0.0
S/R	0.808	03	(..	776-	97747)	(238.0)	0.0	****	(0.5)	(0.5)-0.2
SEG										
01	0.808	A01	(..	776-	97747)	(236.5)	0.0	****	(0.5)	(0.5)+0.8
02	0.808	A02	(..	776-	97747)	(236.6)	0.0			(0.5)+0.5

にした。連鉄機には多数のシリンダーが使われており、ロッドの位置によつてはタンクレベルが数百ℓの差になる為、今回シリンダーにある条件を付加しレベルを一定として、油面レベルを精密に計測・管理することに成功した。(4)スラブマーカー自己診断装置、Table-2の如く、月日、異常コードをプリントアウトし、故障部位を検出、迅速な処置を可能にした。原因別のコードは数十例を組み合わせ異常の種類、程度を常時記録し監視、警報を行つている。

3. 結 言

今回、連鉄機の自動化、省力化の一環として、メンテナンス情報をプロセスCPUからフィードバックする管理システムを開発、順調に稼動しており、点検精度向上、省力化、製品の品質保証に寄与している。

参考文献 1) 田宮、第76.77回西山記念技術講座。




Fig-2. CRT display of Hydraulic tank level

Aストラント	9-04-08-15 キューチャク フリョウ1 SUCTION IN 40 41 42 43 44 45 46 47 09-15-08-30 ノズルゼンシン
--------	--

Table-2. Print out of machine analyzer for Slabmarker