

(344) Si 含有鋼板の表面性状と溶融亜鉛めっき層の密着性

日本钢管株式会社

技術研究所

○土谷康夫 寺坂正二

1. 緒言

近年、溶融亜鉛めっき鋼板の用途拡大とニーズの高度化に伴ない、高強度製品の要望が高まってきた。そのため、素材の一つとして Si 含有鋼の使用が考えられているが、鋼中 Si 量が増加するとめっきの密着性が悪くなることが報告されている。^{1) 2)} 本報では、Si 含有鋼板のめっき前の表面性状 (Si の表面濃化と酸化皮膜の形態など) と溶融亜鉛めっき層の密着性との関係について検討した。

2. 実験方法

(1) 供試材：表 1 の基本成分に tr~0.53 wt% の Si を含有する 8 種の実験室溶解アルキルド鋼を供試材とし、実験室で冷間圧延 (板厚 0.8 mm) を行なった後、CGL

をシミュレートする目的で試作した CGL シミュレータにより、表 2 の条件で亜鉛めっきとめっき前の鋼板表面性状調査用の試料を作成した。

- (2) 密着性評価：180° 密着曲げ試験により、5 段階で評価した。
 (3) 鋼板表面性状調査：AES, EPMA, 分析電顕/EDX・ED・EA, ESCA, IMAなどを用いて総合的に解析した。

3. 実験結果

(1) めっき密着性：Si 含有量とともにめっき密着性は劣化する。(図 1)。

(2) めっき前の鋼板表面性状：①めっき前の熱処理により、鋼中 Si は含有量の数 10~100 倍程度表面に濃化する(図 2)。②表面に濃化した Si は、結晶粒内、粒界を問わず全面に酸化皮膜として存在しており、その皮膜形態は ($MnSiO_3$) である(写真 1)。③表面に存在している酸化皮膜は、Si 含有量が多くなるに従い厚く、表面を覆っている割合も多くなっている。

(3) めっき剥離面の形態：めっき密着性不良材 (Si 0.53%) のめっき剥離面を調査した結果、剥離面(地鉄側)には無定形でポーラスな合金層が存在しており、めっき前に酸化皮膜が存在していた箇所には合金層が生成していない(写真 2, 矢印部分)。

以上の結果より、Si 含有鋼のめっき密着性が悪いのは、熱処理工程で鋼板表面に生成する $MnSiO_3$ の酸化皮膜に起因することが判明した。

- 参考文献 1) 福塚ら：鉄と鋼，66(1980), S494。
 2) 広瀬ら：鉄と鋼，67(1981), S323。

表 1. 供試材の化学成分 (%)

C	Mn	P	S	SoI Al	Si
0.05	0.25	0.007	0.003	0.038	tr ~ 0.53

表 2. CGL シミュレータ実験条件

試料サイズ		40 × 100 mm	
めっき前処理	弱酸化	15 % $CO_2 + N_2$ 室温~320°C	
	還元	25 % $H_2 + N_2$ 320°C~800°C~500°C 500°C→亜鉛浴又は N_2 急冷	
亜鉛めっき	温度	460°C	
	時間	5 sec	
	組成	AZ 0.16 % 添加浴	

図 1. めっき層の密着性に及ぼす鋼中 Si 含有量の影響




図 2. 最表層での Si 濃化度と鋼中 Si 含有量の関係




写真 1. めっき前処理後の鋼板表面の酸化皮膜形態 (Si 0.53%材, SEM 抽出レプリカ)




写真 2. 亜鉛めっき剥離面の形態 (地鉄側) (Si 0.53%材, SEM)

