

## (635) 低濃度食塩水中におけるSM50B鋼の腐食疲れ損傷

金材技研 増田千利, 西島敏, 阿部孝行, 虹川寿

## 1 まえがき

比較的温かな環境中における低合金鋼の腐食疲れにおいてはS-N曲線に2段の折れ曲がりが現われ、寿命予測が困難な場合がある。<sup>1,2)</sup>本報では低濃度食塩水中においてSM50B鋼の腐食疲れ損傷を調べ寿命の繰返し速度依存性を検討した。

## 2 実験方法

供試材はSM50B鋼で、試験片は最小直径8mmの砂時計回転曲げ用(30, 3Hz), 厚さ5mm, 幅20mmの板曲げ用(33Hz)と準備し、主に前者は寿命、後者は損傷観察用とした。腐食疲れ試験は0.01%食塩水中で行い損傷は一定時間毎に試験を停止して調べた。

## 3 実験結果

- 腐食疲れ特性を図1に示す。点線は前報<sup>1,2)</sup>のS45C鋼の純水中、30, 0.3Hzの結果である。30Hzの場合200MPaにおいてS-N曲線が水平となる傾向がある。SM50B鋼の6a>200MPaのデータはS45C鋼の純水中に比べ短寿命となっている。
- き裂の断面形状は33Hzの場合き裂先端が多く分岐し、S45C鋼と同様であるが、0.3Hzではき裂面が腐食により鈍化したもののが多かった。即ち0.01%NaCl中にあっても腐食成生物き裂閉口に伴うき裂の停留がS-N曲線の2段による原因と考えられる。
- 表面損傷を200MPaにおいて調べた結果を写真1に示す。33Hzの場合3h(0.01Nf)で腐食ピットからき裂が発生するのに對し、0.3Hzの場合約100h(0.3Nf)で基地からき裂が発生している。
- 図2に腐食ピット径の経過時間に対する分布を示す。10hまで孤立したピットで数、寸法がとともに上昇するが、30hでは合体が起り寸法は増加するが、数は減少する。100hではさらに進み全面溶解が生じ、小さなピットが再び形成される。
- 腐食損傷は短時間側でピット形成が、100h以上では腐食溶解により支配される。

文献 1)西島, 機論51(1985)156, 2)増田他, 機論52(1984)1019.





Fig. 1 Corrosion fatigue property



$f=30\text{Hz}$ ,  $t=3\text{h}$        $f=0.3\text{Hz}$ ,  $t=100\text{h}$

Photo. 1 Corrosion fatigue damage




Fig. 2 Corrosion pit distribution