

(350) スケールによる熱伝達の不安定現象

(鋼管の熱処理冷却技術に関する研究)

新日本製鐵(株) 热工学研究センター ○村 田 杏 坪

1. 緒 言

钢管等の焼入れや制御冷却熱処理技術では、材質のばらつきや形状不良を防止することが重要である。最近、実用化が進んでいる厚板の制御冷却では、冷却停止温度のばらつき、残留応力発生による形状不良等が問題となっていた。表題の解明は钢管に限らず各種の制御冷却熱処理法の実用化、安定化に対して極めて重要である。高温钢管を沸騰を伴う水を用いて冷却する場合、伝熱面の特性、特にスケールが熱伝達の不安定を惹起させることを確認したので報告する。

2. 実験方法

小径シームレス钢管 ($60.3 \text{ mm}\phi \times 4.83 \text{ mm}t \times 4 \text{ m}\ell$, 後端密閉) を4水準の O_2 -濃度の雰囲気 (N_2 -流量で制御) で $930^\circ\text{C} \times 30 \text{ min}$ (保定) の加熱後、実験用钢管外面冷却装置で所定時間冷却した。一部の钢管は焼入れ直前でデスケーリングを行った。冷却帯通過後 20~30秒後の钢管の内・外面表面温度を接触式温度計で測定した。

3. 実験結果

1) $O_2 \leq 1\%$ (雰囲気) 加熱 + 焼入直前デスケーリングの前工程で冷却終了温度のばらつきが大きくなり、概して冷却が遅れる。

2) デスケーリングの有無の影響として、高温域で大きな温度差を生じていると考えられる。(以上, Fig. 1, 2 参照)

3) スケールは厚いと冷却が促進される。ただし、スケール厚さ $\leq 40 \sim 50 \mu\text{m}$ の範囲内で。(Fig. 3)

4. 考 察

1) 钢管表面のスケールが熱伝達不安定現象の起源であり、スケール(伝熱面)の質と量によって膜沸騰終了温度が移動するためと考えられる。

(Fig. 4)

2) 温度変動に対する最も大きな要因は、冷却の上流側(高温側)における冷却水と伝熱面とのぬれ性であり、高温におけるぬれ性には酸化現象が関与する。(写真省略)

5. 結 論 制御冷却を含む熱処理技術の一層の向上のためには、伝熱面の改質、制御が特に重要である。

参考文献省略




Fig. 1 Influence of heating and descaling on temperature of pipes after outside cooling




Fig. 2 Influence of cooling time (trans porting speed) and descaling on temperature of pipes after cooling




Fig. 3 Influence of retained scale weight on temperature of pipes after cooling




Fig. 4 Sketch illustrating cooling curves and variation in temperature of pipe after cooling