

(198)

ローへッド連鉄片の偏析と凝固組織

- ローへッド連鉄材の品質第3報 -

新日本製鐵(株)室蘭技術研究部 前出弘文, 第三技研 溝口庄三, 第一技研○松宮 徹
広畠製鐵所 木村一茂・大久保正道, 本社 佐藤 满

1. 緒言 ローへッド連鉄機では, 円弧半径の小さい鉄型内での凝固殻の成長, 水平凝固区間が長いため凝固組織, バルシングが小さいことにより中心偏析について興味が持たれる。これらについて調査した結果を報告する。

2. 鉄型内凝固殻の成長 L, F両面では鉄型面半径, 長さが異り, かつ浸漬ノズルがF面側に片寄る設備上の非対称性¹⁾にもかかわらず, 両面とも $25\sqrt{t}$ mm (t : 時間, min) の凝固則に従って等価に成長する。コーナー部の凝固遅れも 10.5m 円弧の連鉄機の場合と同程度であった。

3. 凝固組織 溶鋼加熱度と全等軸晶率との関係を, 中炭 Al-Si キルド鋼で調査した結果は, ローへッドと 10.5m 円弧連鉄機とでは差異はなかった。しかし, 等軸晶の位置については顕著な差があり, ローへッド材では等軸晶は下面にのみ堆積し, 上面には等軸晶域は見られない。また, 粒状等軸晶は極めて微細である (photo 1)。これは, 円弧半径により等軸晶が沈降堆積する位置や距離が異なる為と考えられる。

4. 中心偏析・スポット状偏析 中心偏析評点と最大偏析率の関係はローへッドと 10.5m 円弧の連鉄機での差はなかったが, ローへッド材の負偏析は極めて軽微である (Fig. 1)。これは, ローへッド材の方がバルシングによる樹間流動が少ないことを示していると考えられる。次に中心偏析が問題となる耐ラメ鋼につきスポット状偏析の程度を 10.5m 円弧の連鉄機の場合と比較した結果, 特に Mn の偏析が軽微であることが判った (Fig. 2)。なお, 図中, ローへッド材の P 量は 120 ppm である。Mn スポット状偏析はバルシング量 (動的解析法による計算値²⁾) と概ね相関があり (Fig. 3), この点からもバルシング量が少ないローへッド連鉄機の有利さが確認される。

5. 結言 ローへッド連鉄機の鉄片の凝固組織, 偏析を調査した結果, マクロ組織, 中心偏析について特徴ある知見を得た。

文献 1) 村上ら: 鉄と鋼, 72 ('86)

S 137. 2) 松宮ら: 鉄と鋼, 68

('82), A 145.




Fig. 1 Negative segregation vs. segregation indeces




Fig. 2 Spot-like segregation




Fig. 3 Relation between bulging and spot-like segregation




photo 1. Macrostructure in longitudinal crosssection
(0.159% C-0.067% Si-0.85% Mn-0.025% P-0.013% S-0.029% Al,
Super heat: 22.7°C, casting speed: 0.8 m/min)