

621.746.047: 669.14-412: 620.192.45

## (111) モデル実験を主体とする未凝固スラブ内の介在物の調査

(連鉄鉄片の内質に関する研究 V)

日本钢管 技研福山 工博 川上公成○石黒守幸 菅原功夫

福山製鉄所 三好俊吉

## 1. 緒言

<sup>1)</sup> 前報に示したモデル実験装置により、介在物モデルとして2mmの白色プラスチックパウダー（約500μのシリケート系介在物に相当する）を用いて、鉄片内の介在物の挙動を調査したのち、実際のマシーンによる铸造試験を行ない、モデル実験結果の確認を行なった。

## 2. 鉄片内におけるシリケート系介在物の挙動

溶鋼中の非金属介在物は、鉄入流動に乗って、シェル内に侵入し、トラップされる。

この侵入状況の代表例を、シリケート系介在物をモデルとして使い、Photo 1に示した。

非対称片下り流れに乗った場合、対称流れの場合に比べ、深さが二倍ほど深く侵入し、それだけシェル内壁へのトラップの確率は高くなる。

各種ノズルを使い、铸造速度を変化させて、介在物の侵入トラップ深さを定量化した。

## 3. 実際の铸造試験調査

## 3.1 R.I.による未凝固鉄片内における流動侵入深さの実測

定常铸造中のモールド内ノズル噴流中に、<sup>198</sup>Auラジオアイソトープを添加し、スラブ冷却後、スラブ表面から、シンチレーション・カウンターを使って放射能強度を測定し、その等分布曲線より、溶鋼流動の侵入到達点を検出した。この位置はモデル実験における、二次流侵入深さと良い一致を示した。

## 3.2 1ストランド内における介在物の巾方向片寄りの実測

Si-Alキルド鋼1ストランドのボトム、ミドル、トップ相当位置のスラブ15枚を厚板に圧延し、精密マニュアル超音波により、通常の超音波では、検出できないような微細な介在物を検出し、スラブ巾方向の欠陥個数分布を観察したところ、11枚について、明らかな巾方向の片寄りが認められ、ボトムから、トップにわたりS字カーブをえがいて周期的に変化していることが確認された。これは、片下り流れの周期的な入れ換りの結果生ずるものであり、モデル実験の結果とよく一致する。

## 3.3 スラブC方向断面における介在物の巾方向、厚み方向の分布

Si-Alキルド鋼スラブのC方向断面を研磨し、目視介在物をカウントし、スラブの巾方向及び厚み方向の介在物を測定した。スラブ巾方向では、サイド寄りに介在物が多く、ピークは $\frac{1}{4}$ 巾付近にあり、スラブ厚み方向では、上面側がほとんどで、ピークは厚み $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{2}$ にあることが確かめられた。

1) 三好、川上、石黒、菅原：本講演大会発表「連鉄鉄片の内質に関する研究 V」




Photo 1  
シリケート系介在物の  
シェル内への侵入状況

鉄片断面	250×2100 mm
ノズル	ロング下向 3°
引抜速度	0.65 m/min

## 特徴

- ノズル流動に乗って、シェル内に侵入する。その深さは、一次流の深さよりも若干浅い。その広がり巾は鉄片エッジ側に片寄る傾向がある。
- 侵入したシリケートの大部分は浮上分離するが、流れの停滞する位置のシェルにトラップされる。この位置は上面側が大部分である。メニスカスから1.5 m以上になると特にトラップされやすい。