

(423) サワーガス腐食環境下におけるラインパイプの破壊挙動の研究

(第4報 実管のワレ発生挙動と小型HIC試験との対応)

日本钢管㈱ 技研福山 ○ 平 忠明 小林泰男 市之瀬弘之
技研 関 信博 小寺俊英

1. 緒言 サワーガス輸送用ラインパイプには優れた耐HIC性を要求され、各種の実験室的再現試験で鋼材の性能評価が行われている。しかし、現行HIC試験の結果と実管の使用性能との対応が必ずしも明らかにされているとはいえないのが現状である。本研究では小型HIC試験を種々の条件で行い、HICの発生に及ぼす試験条件の影響を検討するとともに、前報で報告した実管応力腐食試験でのワレ発生挙動との対応を検討した。

2. 試験方法 供試材にはAPI 5 LX-X42~X65のCR型及びQT型のラインパイプ材でHIC感受性が大巾に相違するものを用いた。小型HIC試験としては、標準試験片及びコーティング試験片を用いた浸漬試験と実管における片面腐食状態をシミュレートした片面腐食HIC試験(図1)を行った。片面腐食HIC試験片は100mm×100mmに加工後、元厚まで片面のみに研磨仕上げ及び脱脂を行ったものである。試験の手順について、ガラス容器の両端を2枚の試験片ではさむようにして密閉し、試験液を容器に満した後、継続して硫化水素ガスバーリングを行った。いずれの試験でも試験期間は96時間から8週間迄とし、試験液にはNACE溶液を用いた。

3. 結果及び考察 (1)片面腐食状態でもHIC感受性が高い材料では96時間でHICが多発し、試験期間が長くなるとともに著しく進展する。一方、HIC感受性が低い材料では8週間後にもHICの発生はほとんど認められなかった。これより材料のHIC感受性の優劣は比較的短期間の試験で評価できることが確認された。

(2)片面腐食HIC試験ではHICが腐食面から板厚中心付近の範囲に限って発生するという実管のワレ形態が再現され、またCLR、CSRとも実管の値とはほぼ等しくなることが確認された(表1)。

(3)標準試験片の場合には実管ではほとんどHICが発生していない材料においてもかなりのワレが観察され、HIC感受性が過大評価されている。一方、コーティング試験片の場合には逆にHICの発生が抑制されて、HIC感受性が過小評価されている。

(4)HICの発生に対して重要な影響を及ぼす試験片内の水素濃度分布を比較した結果、片面腐食HIC試験で実管と同じ分布が得られることが確認され、使用性能の評価法として最も適しているといえる(図2)。




図1 片面腐食HIC試験の外観

表1 HIC発生挙動の比較

SPECIMEN	TEST PERIOD	GR X 65 S=0.003		GR X 42 S=0.001	
		CLR(%)	CSR(%)	CLR(%)	CSR(%)
STANDARD	96HRS	64	1.2	19	0.4
	8WKS	165	8.1	49	2.3
COATED	96HRS	4	0.03	0	0
	8WKS	92	3.6	0	0
SINGLE SURFACE	8WKS	110	12.9	2	0
FULL SIZE PIPE	8WKS	88	6.7	4	0




図2 試験片の水素濃度分布