

(71) 高炉レースウェイ近傍での Si 移行

川崎製鉄(株) 鉄鋼研究所 ○武田幹治 田口整司 工博 福武 剛
 千葉製鉄所 加藤治雄 池田義俊 才野光男
 本 社 中井歳一

1. 緒言 製鋼用銑吹製時の[Si]は、コークス中灰分の SiO_2 に由来し、 $\text{SiO}(g)$ を経由した反応が主反応であることが報告されている。前報¹⁾の斜行羽口ゾンデを用いて稼動中大型高炉の溶銑、スラグを採取し、レースウェイ近傍での Si の移行について検討した。

2 実験方法 斜行羽口ゾンデを所定位置まで挿入後、溶融物の採取を行ない、引き続いてダスト、ガス採取を行なった。メタル、スラグは回収後粉碎し、分析試料とした。ダストはフィルターで採取、蛍光 X 線法により元素分析をした。

3 測定結果 図 1 に炉内から採取した、溶銑の[Si]の分布およびレースウェイの形状を示す。炉壁部(測定位置 = 0)の[Si]は出銑時の値に等しいか低い。一方、レースウェイ近傍では、[Si]は 1% 前後となり、出銑[Si]より著しく高いが、従来報告されている休風時の測定結果に比べると低い。休風時のデータは、休風入り時の滞留時間の増大により、稼動時よりも高くなつたものと考えられる。

図 2 には、炉内ガス中の $\text{SiO}(g)$ を表わす指標としてダスト中の B_2 の分布を示す。レースウェイに近づくにつれ、 B_2 が低下、 $\text{SiO}(g)$ の分圧が上昇していることを示唆している。

図 3 には、休風時に採取したコークスの黒鉛化温度(T_c)および、コークス Ash 中の SiO_2 の分布を示すが、レースウェイに近づくにつれ、コークス中 SiO_2 が低下し、 $\text{SiO}(g)$ の発生が顕著になつてゐることがわかる。以上の結果から、レースウェイ内および外周部で $\text{SiO}(g)$ が発生し、発生した $\text{SiO}(g)$ は滴下する溶銑に吸収され、図 1 に示す[Si]分布を示したものと考えられる。

4 考察 図 4 にスラグ中(FeO)

[Si]の関係を示す。レースウェイ外および、出銑成分は、 $\text{[Si]} + 2(\text{FeO}) = 2\text{Fe}(l) + \text{SiO}_2(l)$ の平衡関係(1500°C)にほぼ近いが、その他の場合には著しく高い。レースウェイ近傍では、スラグ中の(FeO)が著しく高いが、このスラグによる[Si]の低下は顕著ではないことがわかる。同様なことは実験炉による測定結果でも認められる。

参考文献

1) 武田ら: 本講演会発表予定




Fig. 4 Relationship between (FeO) and [Si]




Fig. 1 [Si] distribution around raceway.




Fig. 2 Dust content distribution.




Fig. 3 Distributions of [Si], SiO_2 in ash, T_c obtained by coke sampler.