

(666) ドリルカラー継手部の硫化物応力割れ特性

新日本製鐵株 八幡技術研究部 ○石川憲雄
十河泰雄

1. 緒 言

石油及びガス井戸の掘削部材として使用されているドリルカラーのトラブルは曲げ応力が加わる継手部に集中して発生する。特に掘削中に H_2S ガスに遭遇した時、対策が完了するまで継手部がその環境に耐える必要がある。本報はサワー環境に曝された時のドリルカラー継手の硫化物応力割れ(SSC)挙動を実験室的に検討したものである。

2. 実験方法

(1) 供試材； AISI 4150(サンプルA)と SSC性を考慮した AISI 4130 Mod(サンプルB)の鋼を転炉で溶製し、丸鋼に圧延後焼入れ焼戻し処理により狙いの強度(Table 1)にしたドリルカラー(Table 2)である。

(2) 試験内容； SSC性は主に実管 SSC 試験(Table 2 の試験方法)で評価し、小型 SSC 試験のシェル3点曲げ試験(H_2S を飽和した 0.5% 酢酸溶液)と NACE 定荷重 SSC 試験(プルーフリング方式、0.5% 酢酸 + 5% NaCl 水溶液を 1 気圧の H_2S で飽和)も行った。

3. 結 果

(1) ドリルカラー継手部をサワー環境に曝すと通常材はボックスの第1ネジ谷底が低負荷-短時間で破断し、一方 SSC 性を考慮したドリルカラーはピン内面(ショルダー近傍)において高負荷-長時間後に破断した。(Photo 1, Figure 2)
破断の起点部はいずれも SSC 破断である。

(2) 前者は材料強度の高いことが、また後者はマイク・アップ時に発生した軸方向の引張応力(Figure 1)の関与が大きいと考えられる。

(3) 小型 SSC 試験の結果でも上記の SSC 特性の相違が顕著に認められた。

Table 1 Mechanical Properties

| Sample Item | A | B |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Yield Strength | 129 ksi (91 kg/mm ²) | 101 ksi (71 kg/mm ²) |
| Tensile Strength | 149 ksi (105 kg/mm ²) | 116 ksi (82 kg/mm ²) |
| Elongation | 19% | 26% |
| Reduction of Area | 59% | 77% |

Table 2 Test Sample and Test Method

- Dimension of Test Sample
• 5" (127 mm) Outer Dia. \times 2 1/4" (57.1 mm) Inner Dia.
• NS 38 Pin and Box Connection
- Thread Treatment
• Cold rolling on thread roots
• Phosphate coating on thread
• Compound grease to be applied before making-up
- Sour Environment
NACE solution (5% NaCl + 0.5% CH₃COOH) saturated with H₂S
- Make-up Torque
110% of API recommended make-up torque
14,080 ft-lbs (1,950 kg-m)




Photo 1 Failure Sample of Drill Collar




Fig. 1 Stress Distribution under make-up condition




Fig. 2 Tensile Load Test Result of Drill Collar Connection in Sour Environment